


EVERGUSH #	笛射對心說明	Page I of Z
符號	符號說明	
	機械水平狀態視圖	
	機械垂直狀態視圖	
4	角度偏差圖示	
	(正角度開口)單位:n	nm /100
4	角度偏差圖示	
	(負角度開口)單位:n	nm / 100
4	平行度偏差圖示	
	單位:mm	
4	平行度偏差圖示	
	單位:mm	
+	基腳值:提供基腳位置訂	 動參考
	『以調動機械後端(馬達端)面	面向參考機械』
	此圖示表示可動機械基腳偏右	(單位:mm)
	基腳值:提供基腳位置調動參考	
	『以調動機械後端(馬達端)面向參考機械』	
	此圖示表示可動機械基腳偏左	(單位: mm)



雷射對心說明

Page 2 of 2



說明:

1、本測試報告將提供四組數據,分別為:水平角度偏差量;水平平行偏差

量;垂直角度偏差量;垂直平行偏差量,每一組數據皆須符合規範要求!

例如:標準值要求為 0.05mm,如上圖所示

水平角度偏差量=0.05mm / 100

水平平行偏差量=0.03mm

垂直角度偏差量=0.05mm / 100

垂直平行偏差量=0.03mm

判定結果:符合標準值≦0.05mm

2. 基腳修正量之數值為提供操作者做更精確調整參考數值用,不列入合格 數值判定用!